+5.27 - +5.30

+5.27 - +5.30

4.25

8.50

4.25

Balkonelement Division Balkon

39/1 10

1.24

1.15

6

7

RSTI: +7.80
RSTA: +7.46
FSW: +5.42
RSW: +5.30

RSTI: +7.80
RSTA: +7.46
FSW: +5.42
RSW: +5.30

Windschutz

DW Ø 100

DW Ø 100

ZFB

RAF

RSW: 0
RSTI: 250

RSW: 0
RSTI: 250

Wohnen/Essen
FB:+5.40
RB:+5.30
B:ULB/Platten
W:Verputz
D:Täfer

Wohnen/Essen
FB:+5.40
RB:+5.30
B:ULB/Platten
W:Verputz
D:Täfer

RSW: 7
RSTI: 250

RSW: 7
RSTI: 250

RSTI: +7.80
RSTA: +7.46
FSW: +5.45
RSW: +5.37

RSTI: +7.80
RSTA: +7.46
FSW: +5.45
RSW: +5.37

Sturzausbildung mit Vollsturz siehe Detail

Sturzausbildung mit Vollsturz siehe Detail

Vormauerung OK = + 6.37

Vormauerung OK = + 6.37

Fallstrang Bäder und Küchen

Fallstrang Bäder und Küchen

Stütze Ø 100

Stütze Ø 100

Küche siehe spez.-Plan

Küche siehe spez.-Plan

Küche

Küche

Bad
FB:+5.40
RB:+5.30
B:ULB/Platten
W:Platten/Verputz
D:Täfer

Bad
FB:+5.40
RB:+5.30
B:ULB/Platten
W:Platten/Verputz
D:Täfer

RSTI: +7.54
RSTA: +7.46
FBR: +6.45
RBR: +6.37

RSTI: +7.54
RSTA: +7.46
FBR: +6.45
RBR: +6.37

RBR: 107
RSTI: 224

RBR: 107
RSTI: 224

Brüstung = 2.50 = +7.80

Brüstung = 2.50 = +7.80

C

FV

Podest 6
FB:+5.43
RB:+5.35
B:ULB/Platten
W:Verputz
D:Täfer

Zimmer 1
FB:+5.40
RB:+5.30
B:ULB/Parkett
W:Verputz
D:Täfer

Zimmer 2
FB:+5.40
RB:+5.30
B:ULB/Parkett
W:Verputz
D:Täfer

Zimmer 2
FB:+5.40
RB:+5.30
B:ULB/Parkett
W:Verputz
D:Täfer

Zimmer 1
FB:+5.40
RB:+5.30
B:ULB/Parkett
W:Verputz
D:Täfer

ZA

EI 30

2 x Velux GGU
F06 0359
66/1.18

2 x Velux GGU
F06 0359
66/1.18

Liftschacht siehe spez.-Plan

Treppe siehe spez.-Plan

8

2.80

1.22

2.01

1.32

1.01

82

1.22

2.01

2.80