



Sämtliche Masse und Standorte müssen vom Unternehmer am Bau geprüft werden. Differenzen sind unverzüglich der Halter AG resp. der Bauleitung zu melden.

Legende Architektur

(A) Index	⊗ Beton	ABL Abluft	RAF Raffflächenstoren
(B) Revision	⊗ Betonfertigteil	AK Aussenkante	RB Rohboden
(C) Pendenzen	⊗ Kalksandstein	B Boden	RD Rohdecke
(D) Anmerkungen	⊗ Backstein	BA Bodenwasserablauf	RDA Rauchschrückdruckanlage
	⊗ Mörtel, Gips, Verputz	BO Backhofen	RDA DS RDA Drucksensor
	⊗ Holz massiv	BR OK fertige Brüstung	RH Raumhöhe
	⊗ Holzwerkstoffe	D Decke	RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlage
	⊗ Dämmstoffe	DD Deckendurchbruch	SP Spüle
	⊗ Leichtbauwand	DS Deckenschlitz	SS Schlämmsammler
	⊗ Steigzonen	FB Fertigboden	ST UK Sturz roh
	⊗ Sperrschichten	FD Fertigdecke	SW OK Schwelle
		FF Fensterfläche	SZ Steigzonen
		GFB Glasfaserbeton	TL Trockenleitung
		GWA Geschirrwasschaumat	TU Turnier
		IL im Licht	UES Überströmer
		KE Kochfeld	UK Unterkante
		KS Kühltisch	UL Umluft
		MFB Metallfensterbank	VSS Vertikal Stoffstoren
		MKS Kalksandstein	W Wand
		m ü.M. Meter über Meer	WD Wanddurchbruch
		NE Nutzfläche	WM Waschmaschine
		NP Niveaupunkt	WS Wandschütz
		OK Oberkante	ZUL Zuflut

Allgemeine Ausführungshinweise

Alle Masse sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren.

Die Übereinstimmung der Architektenpläne mit den Plänen der am Bau beteiligten Fachplaner und der ausführenden Firmen, einschliesslich deren Vermessungen, sind vom Unternehmer eigenverantwortlich vor Ausführung zu überprüfen. Der Planinhalt ist nur gültig in Verbindung mit den entsprechenden Plänen der Fachplaner. Alle Schlitz- und Durchbrüche der Installationen HLK/SE etc. sind der koordinierten Schlitz- / Durchbruchplanung der Fachplaner zu entnehmen. Durchbrüche in Wänden mit Brandschutzanforderungen sind entsprechend den spezifischen Anforderungen zu schliessen. Leitungsdurchführungen und Aussparungen durch Leichtbauwände in Abstimmung mit Gipser.

Bei Abweichungen / Unstimmigkeiten von den Planvorgaben ist die Bauleitung und der Architekt unverzüglich zu informieren.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf OK Fertigflusboden des jeweiligen Geschosses. Tür- und Fensterhöhen sind immer lichte Rohbaumaasse ab OK Fertigflusboden des höheren Bodens bis UK rohem Sturz. Aussparungen für Türen sind - immer bis auf die OK RB des höher liegenden Rohbodens zu führen. Tür- und Fensterbreiten sind lichte Rohbaumaasse.

Oberflächenbehandlungen sind gemäss Materialkonzept Architekt.

Die Positionen der Motoren RAF sind nur informativ. Definitive Lage ist vorbehaltlich der Ausführungsplanung Fassadenunternehmer.

Alle Gipserdetails sind gemäss Herstellerstandards auszuführen.

Revision

Index	Änderung	Datum	gez.

Sanierung Drahtzugstrasse 60

Bauherr	Gesamtleister
IG-Balintra AG	halter
UBS Fund Management (Switzerland) AG Aeschenplatz 6 4002 Basel	Halter AG, Gesamtleistungen Hardturmstrasse 134 8005 Zürich
Architekt	
morgern partner architekten	
Morgern Partner Architekten AG Spitalstrasse 8 4056 Basel	

OK FB EG = ±0.00 = 256.53

Planbezeichnung: **Erdgeschoss** Massstab: **1:50**

Plannummer	Format	Datum	Autor
D60_ARC_MPA_M05_GR_100_50 Erdgeschoss_01_REV	A1	30.06.2021	JR
Modell-Datei			